

## RIVERA CAR



HOJA DE INSPECCION PARA LA ORDEN DE SERVICIO # :

37,665

PLACAS : PK3625B

SERIE :

ECO. :

MODELO: TOYOTA HILUX AÑO: 2009

KMS: 292,898

Estimado(a): FIDEL CAMACHO

FECHA: 05-may.-2026

A continuación se detallan los servicios inspeccionados/requeridos para su vehículo :

SISTEMA	SERVICIO	REVISADO	REQUERIDO	AUTORIZA	PRECIO
<b>AFINACION</b>	AFINACION ACEITE SINTETICO S/BUJIAS		X		\$ 0.00
<b>FRENOS</b>	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS		X		\$ 680.00
<b>SUSPENSION</b>	AMORTIG TRASE ISQUIERDO		X		\$ 2,115.00
	AMORTIG TRASER DERECHO		X		\$ 2,115.00
	AMORTIGUADOR DEL DERECHO		X		\$ 2,740.00
	AMORTIGUADOR DELANTERO IZQ.		X		\$ 2,740.00
	BASE AMORTIG DEL DERECHA		X		\$ 695.00
	BASE AMORTIG DEL ISQUIERDA		X		\$ 695.00
<b>PROMOCIONALES</b>	REVISION FILTRO CABINA		X		\$ 429.00
<b>ADICIONALES</b>	FOCOS STOPS		X		\$ 120.00
	FOCO DE REVERSA L DER		X		\$ 60.00
	TRATAMIENTO AIRE ACONDICIONADO AC		X		\$ 650.00
	M.O AMORT Y BASES DEL		X		\$ 3,200.00
	M DE O AMORT TRAS		X		\$ 1,700.00
	AFINACION CON MULTIGRADO SIN BUJIAS		X		\$ 2,889.00
<b>Sub-Total :</b>					<b>\$ 20,828.00</b>
<b>IVA :</b>					<b>\$ 3,332.48</b>
<b>Total :</b>					<b>\$ 24,160.48</b>

Observaciones:

A continuación se detallan los servicios inspeccionados/requeridos para su vehículo :

SISTEMA	SERVICIO	REVISADO	REQUERIDO	AUTORIZA	PRECIO
05/05/2026 01:29:15p. m.	MAS IVA SI REQUIERE FACTURA				
05/05/2026 01:30:19p. m.	FUNDA DE BALLONETA DEL ACEITE QUEBRADA, SE LE PUSIERON CINCHOS PARA QUE NO SE CAIGA				