

RIVERA CAR



HOJA DE INSPECCION PARA LA ORDEN DE SERVICIO # :

37,650

PLACAS : SFX981B

SERIE :

ECO. :

MODELO: MERCEDEZ BENZ c200 AÑO: 2018

KMS: 121,410

Estimado(a): PEDRO REYNOSA

FECHA: 27-abr.-2026

A continuación se detallan los servicios inspeccionados/requeridos para su vehículo :

SISTEMA	SERVICIO	REVISADO	REQUERIDO	AUTORIZA	PRECIO
AFINACION	AFINACION ACEITE SINTETICO S/BUJIAS	✓	✗		\$ 4,689.00
	RELLENO DE NIVELES	✓	✗		\$ 0.00
	VALVULA PCV	✓	✗		\$ 0.00
ELECTRICOS	FOCO DELANTERO ISQUIERDO	✓	✗		\$ 0.00
FRENOS	DISCO DELANTERO DERECHO	✓	✗		\$ 2,193.00
	DISCOS TRASEROS IZQUIERDO	✓	✗		\$ 2,193.00
	SERVICIO DE FRENOS DELANTEROS	✓	✗		\$ 4,149.00
MISCELANEOS	SOPORTE DERECHO	✓	✗		\$ 1,408.00
	SOPORTE IZQUIERDO	✓	✗		\$ 1,408.00
	SOPORTE LATERAL	✓	✗		\$ 729.00
PROMOCIONALES	REVISION FILTRO CABINA	✓	✗		\$ 780.00
ADICIONALES	TRATAMIENTO AIRE ACONDICIONADO	✓	✗		\$ 650.00
	SENSOR DE CIGUEÑAL	✓	✗		\$ 1,964.00
	SENSORES DE ARBOL DE LEVAS	✓	✗		\$ 12,692.00
	BALERO DELANTERO DERECHO	✓	✗		\$ 850.00
	M.O. BALERO	✓	✗		\$ 1,200.00
	MANO DE OBRA SENSOR CIGUEÑAL	✓	✗		\$ 1,200.00
	M O. SOPORTES MOTOR	✓	✗		\$ 3,000.00
	MANO DE O SOPORTE TRANSMISION	✓	✗		\$ 1,600.00
				Sub-Total :	\$ 40,705.00
				IVA :	\$ 6,512.80
				Total :	\$ 47,217.80

Observaciones:

A continuación se detallan los servicios inspeccionados/requeridos para su vehículo :

SISTEMA	SERVICIO	REVISADO	REQUERIDO	AUTORIZA	PRECIO
27/04/2026 12:43:19p. m.	No se sintió que se arrane el carro, códigos de sensor de cigüeñal y valvula PCV Se recomienda cambiar sensores de árbol y cigüeñal Soporte de transmisión x km Rumba balero delantero derecho No prende foco Led diurna delantero derecho Discos delanteros en el límite, se recomiendan cambiar				
27/04/2026 12:45:29p. m.	Soportes motor roto, lado izquierdo, los demás sería por km				