

RIVERA CAR



HOJA DE INSPECCION PARA LA ORDEN DE SERVICIO # : 37,666

PLACAS : FFM076

SERIE : WBAVH31068A056994

ECO. :

MODELO: BMW 325I AÑO: 2008

KMS: 1

Estimado(a): ROBERTO ANGUIANO

FECHA: 05-may.-2026

A continuación se detallan los servicios inspeccionados/requeridos para su vehículo :

SISTEMA	SERVICIO	REVISADO	REQUERIDO	AUTORIZA	PRECIO
ADICIONALES	CONECTOR DE MANGUERA DE CALEFACCION TIPO MICKY		✘		\$ 450.00
	MANGUERA DE CALEFACCION		✘		\$ 690.00
	BANDA POLI V		✘		\$ 976.00
	TENSOR DE BANDA POLI V		✘		\$ 1,000.00
	ANTICONGELANTE		✘		\$ 780.00
	MANO DE OBRA CONECTOR Y MANGUERA, TENSOR Y BANDA		✘		\$ 2,600.00
	LAVADO DE MOTOR POR FUGA ANTERIOR		✘		\$ 850.00

Sub-Total : \$ 7,346.00

IVA : \$ 1,175.36

Total : \$ 8,521.36

Observaciones: