

RIVERA CAR



HOJA DE INSPECCION PARA LA ORDEN DE SERVICIO # :

37,797

PLACAS : RN1492A

SERIE :

ECO. :

MODELO: RAM RAPID PROMASTER AÑO: 2020

KMS: 1

Estimado(a): LEONARDO ANAYA

FECHA: 29-may.-2026

A continuación se detallan los servicios inspeccionados/requeridos para su vehículo :

SISTEMA	SERVICIO	REVISADO	REQUERIDO	AUTORIZA	PRECIO
ADICIONALES	CLUTCH NUEVO	✓	✗		\$ 4,030.00
	PLACA DE CABLE DE CAMBIOS	✓	✗		\$ 4,623.00
	CABLE DE CLUTCH	✓	✗		\$ 1,468.00
	MANO DE OBRA	✓	✗		\$ 4,800.00

Sub-Total : \$ 14,921.00

IVA : \$ 2,387.36

Total : \$ 17,308.36

Observaciones: