



RIVERA CAR

HOJA DE INSPECCION PARA LA ORDEN DE SERVICIO # :

37,877

PLACAS : SWC216A

SERIE :

ECO. :

MODELO: VOLKSWAGEN gol AÑO: 2016

KMS: 145,170

Estimado(a): DANIEL VILLAREAL

FECHA: 13-jun.-2026

A continuación se detallan los servicios inspeccionados/requeridos para su vehículo :

SISTEMA	SERVICIO	REVISADO	REQUERIDO	AUTORIZA	PRECIO
INGRESADOS MANUALME	FILTRO DE CABINA		X		\$ 500.00
AFINACION	AFINACION CON SINTETICO Y BUJIAS		X		\$ 3,399.00
	RELLENO DE NIVELES		X		\$ 0.00
	VALVULA PCV ORIGINAL SOBRE PEDIDO		X		\$ 768.00
ENFRIAMIENTO	ANTICONGELANTE		X		\$ 480.00
	TERMOSTATO SOBRE PEDIDO		X		\$ 2,679.00
FRENOS	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS		X		\$ 680.00
ENCENDIDO	CABLES DE BUJIAS		X		\$ 2,319.00
PRODUCTOS INDIVIDUAL	MANGUERA DE LIMPIAPARABRISAS		X		\$ 561.00
SUSPENSION	AMORTIG TRASE ISQUIERDO GEN BOGE		X		\$ 1,159.00
	AMORTIG TRASER DERECHO GEN BOGE		X		\$ 1,159.00
	AMORTIGUADOR DEL DERECHO GEN BOGE		X		\$ 1,819.00
	AMORTIGUADOR DELANTERO IZQ. GEN BOGE		X		\$ 1,819.00
	BASE AMORTIG DEL DERECHA GEN		X		\$ 500.00
	BASE AMORTIG DEL ISQUIERDA GEN		X		\$ 500.00
ADICIONALES	M.O TERMOSTATO		X		\$ 1,800.00
	BASE TRAS DE AMORT DERECHA GEN		X		\$ 500.00
	BASES TRAS DE AMORT IZQUIERDA GEN		X		\$ 500.00
	M.O VALVULA PCV		X		\$ 800.00
	M.O MANGUERA		X		\$ 1,200.00
	M.O AMORT Y BASES DEL		X		\$ 2,400.00
	M.O AMORT Y BASES TRAS		X		\$ 1,600.00
	M.O CABLES DE BUJIAS		X		\$ 400.00

Sub-Total : \$ 27,542.00

IVA : \$ 4,406.72

Total : \$ 31,948.72

Observaciones:

A continuación se detallan los servicios inspeccionados/requeridos para su vehículo :

SISTEMA	SERVICIO	REVISADO	REQUERIDO	AUTORIZA	PRECIO
13/06/2026 11:46:03a. m.	Boton de faros de niebla no se activa Cables de bujia por mtto y x que se observa oxido Amortiguadores delanteros estan duros Limpieza y ajuste para que suba el pedal del freno				
13/06/2026 11:46:32a. m.	Foco stop central				
13/06/2026 12:28:36p. m.	MAS IVA SI REQUIERE FACTURA				