

RIVERA CAR



HOJA DE INSPECCION PARA LA ORDEN DE SERVICIO # :

37,882

PLACAS : ELB009B

SERIE :

ECO. :

MODELO: FORD FUSION AÑO: 2017

KMS: 126,398

Estimado(a): SEBASTIAN AREVALO CARDENAS

FECHA: 15-jun.-2026

A continuación se detallan los servicios inspeccionados/requeridos para su vehículo :

SISTEMA	SERVICIO	REVISADO	REQUERIDO	AUTORIZA	PRECIO
INGRESADOS MANUALME	FILTRO DE CABINA		X		\$ 689.00
AFINACION	AFINACION CON SINTETICO Y BUJIAS		X		\$ 2,889.00
FRENOS	SERVICIOS DE FRENOS TRASEROS		X		\$ 2,349.00
ADICIONALES	TRATAMIENTO AIRE ACONDICIONADO		X		\$ 650.00
	BOMBA DE LIMPIAPARABRISAS ORIGINAL		X		\$ 1,649.00
	SOBRE PEDIDO DE 4 A 5 DIAS HABILES				
	M.O BOMBA LPB		X		\$ 1,200.00
				Sub-Total :	\$ 9,426.00
				IVA :	\$ 1,508.16
Observaciones:				Total :	\$ 10,934.16

A continuación se detallan los servicios inspeccionados/requeridos para su vehículo :

SISTEMA	SERVICIO	REVISADO	REQUERIDO	AUTORIZA	PRECIO
15/06/2026 10:55:24a. m.	MAS IVA SI REQUIERE FACTURA				
15/06/2026 11:01:28a. m.	MAS IVA SI REQUIERE FACTURA				
15/06/2026 10:10:29a. m.	Frenos traserosfiltro de cabina				
15/06/2026 11:00:35a. m.					
15/06/2026 11:03:21a. m.	BOMBA LPB ORIGINAL SOBRE PEDIDO A LA AGENCIA DE 4 A 5 DIAS HABILES UNA VEZ REALIZANDO EL PAGO DE LAS REFACCIONES PARA QUE EL PEDIDO PUEDA ENTRAR				