



AUTOMOTRIZ SALINAS

REPUBLICA MEXICANA 1028 COL.MEXICO LINDO CP.66410 SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON

DATOS DEL CLIENTE :

BERNARDINO YERENA
R.F.C. XAXX010101000

COTIZACION
2628

Lugar de Expedición

66410 REPUBLICA MEXICANA 1028 COL.MEXICO LINDO CP.66410 SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON

Fecha de Expedición 2026-05-07T16:37:51

PLACAS: RKX665B **MODELO:** AUDI / Q5 2015 **COLOR:** BLANCO **KMS:** 156,163 **SERIE:** ECO:

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE	DESC	TOTAL
1.00	SERVICIO		SENSOR DE BALATA IZQUIERDO	1950.00	1,950.00	0	1,950.00
	H87	78181500					

O.SERVICIO: 3650

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTALES	
Sub Total :	1,950.00
Descuento :	0.00
TOTAL :	1,950.00