

RIVERA CAR



HOJA DE INSPECCION PARA LA ORDEN DE SERVICIO # :

37,625

PLACAS : PW2609A

SERIE :

ECO. :

MODELO: FORD F150 AÑO: 2011

KMS: 163,873

Estimado(a): NOE GONZALEZ

FECHA: 22-abr.-2026

A continuación se detallan los servicios inspeccionados/requeridos para su vehículo :

SISTEMA	SERVICIO	REVISADO	REQUERIDO	AUTORIZA	PRECIO
AFINACION	AFINACION CON SINTETICO Y BUJIAS		X		\$ 4,289.00
	VALVULA PCV		X		\$ 540.00
ENFRIAMIENTO	ANTICONGELANTE		X		\$ 480.00
	TERMOSTATO		X		\$ 1,510.00
EMPAQUES	EMPAQUE TAPA PUNTERIAS		X		\$ 2,800.00
ADICIONALES	EMPAQUE DE ADMISION		X		\$ 600.00
	M.O LAVAR MOTOR		X		\$ 1,200.00
	M.O EMPAQUES TAPAS DE P		X		\$ 3,000.00
	M.O VALVULA PCV		X		\$ 300.00
	M.O TERMOSTATO		X		\$ 850.00

Sub-Total : \$ 15,569.00

IVA : \$ 2,491.04

Total : \$ 18,060.04

Observaciones: