

RIVERA CAR



HOJA DE INSPECCION PARA LA ORDEN DE SERVICIO # :

37,646

PLACAS : SUN237A

SERIE :

ECO. :

MODELO: VOLKSWAGEN vento AÑO: 2021

KMS: 113,871

Estimado(a): FRAN JOHAN

FECHA: 25-abr.-2026

A continuación se detallan los servicios inspeccionados/requeridos para su vehículo :

SISTEMA	SERVICIO	REVISADO	REQUERIDO	AUTORIZA	PRECIO
AFINACION	AFINACION CON SINTETICO Y BUJIAS	✓	✗		\$ 4,289.00
FRENOS	DISCO DELANTERO DERECHO	✓	✗		\$ 639.00
	DISCO DELANTERO IZQUIRDO	✓	✗		\$ 639.00
	SERVICIO DE FRENOS DELANTEROS	✓	✗		\$ 1,949.00
	SUSPENSION	HORQUILLA L ISQ.		✗	
	HORQUILLA DERECHA		✗		\$ 1,555.00
ADICIONALES	ROTULA L DER		✗		\$ 469.00
	ROOTULA IZQ		✗		\$ 469.00
	M.O HORQUILLA Y ROTULA		✗		\$ 1,700.00
Sub-Total :					\$ 13,264.00
IVA :					\$ 2,122.24
Total :					\$ 15,386.24

Observaciones:

25/04/2026 10:22:39a. m. MAS IVA SI REQUIERE FACTURA

25/04/2026 10:23:17a. m. DISCOS FREMAXX SON MAS GRUESOS AGUANTAN MAS RECTIFICACIONES \$1,165 C/U