



RIVERA CAR

HOJA DE INSPECCION PARA LA ORDEN DE SERVICIO # :

37,829

PLACAS : RLJ186B

SERIE :

ECO. :

MODELO: TOYOTA corolla AÑO: 2014

KMS: 175,595

Estimado(a): MIGUEL RIVERA

FECHA: 03-jun.-2026

A continuación se detallan los servicios inspeccionados/requeridos para su vehículo :

SISTEMA	SERVICIO	REVISADO	REQUERIDO	AUTORIZA	PRECIO
INGRESADOS MANUALME	FILTRO DE CABINA		X		\$ 500.00
AFINACION	AFINACION ACEITE SINTETICO S/BUJIAS		X		\$ 2,889.00
	RELLENO DE NIVELES		X		\$ 0.00
ELECTRICOS	FOCO VELA		X		\$ 35.00
FRENOS	SERVICIO DE FRENOS DELANTEROS		X		\$ 2,869.00
SUSPENSION	ROTULA INFERIOR L/DERECHO		X		\$ 935.00
	ROTULAS INFERIORES ISQUIERDO		X		\$ 935.00
ADICIONALES	SENSOR DE PRESION DE LLANTA CON PROGRAMACION Y MANO DE OBRA		X		\$ 1,800.00
	M.O ROTULA		X		\$ 2,400.00
	TRATAMIENTO AIRE ACONDICIONADO		X		\$ 650.00

Sub-Total : \$ 13,013.00

IVA : \$ 2,082.08

Observaciones:

Total : \$ 15,095.08

03/06/2026 10:43:38a. m. Cotizar sensor de llanta