

RIVERA CAR



HOJA DE INSPECCION PARA LA ORDEN DE SERVICIO # :

37,871

PLACAS : RF4681A

SERIE :

ECO. :

MODELO: FORD Iobo AÑO: 2005

KMS: 300,836

Estimado(a): LUIS MORENO

FECHA: 16-jun.-2026

A continuación se detallan los servicios inspeccionados/requeridos para su vehículo :

SISTEMA	SERVICIO	REVISADO	REQUERIDO	AUTORIZA	PRECIO
FRENOS	SERVICIO DE FRENOS DELANTEROS		✗		\$ 2,879.00
	SERVICIOS DE FRENOS TRASEROS		✗		\$ 2,489.00
ADICIONALES	DISCOS DELANTERO CON BALERO		✗		\$ 3,537.00
	DISCO TRASERO		✗		\$ 1,586.00
	CARGA DE GASOLINA PARA PRUEBAS DE FALLA		✗		\$ 200.00
	DISCO TRASERO IZQ		✗		\$ 1,586.00
	DISCO DELANTERO CON BALERO DERECHO		✗		\$ 3,537.00

Sub-Total : \$ 15,814.00

IVA : \$ 2,530.24

Total : \$ 18,344.24

Observaciones: