



MARIO ALBERTO RIVERA SALINAS

AVENIDA LAS PUENTES 106

LAS PUENTES SEGUNDO SECTOR SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. CP. 66460

Tels. 8298-9604, 8057-7421 Email: info@riveracar.com

PRESUPUESTO # : 6,728

FECHA : 19-may.-2026

AT'N : ROBERTO ANGUIANO

PLACAS :

PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO :

RAM 700 2016

RN5734A

SERIE :

CANT.	MEDIDA	DESCRIPCION	M.OBRA	UNITARIO	TOTAL
1.00	Servicio	BOMBA DE DIRECCION REPARADA	0.00	\$6,865.00	\$6,865.00
1.00	Servicio	BOMBA DE AGUA GENERICA	0.00	\$4,050.00	\$4,050.00
1.00	Servicio	BANDA POLI V ORIGINAL	0.00	\$1,530.00	\$1,530.00
1.00	Servicio	MANO DE OBRA	0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
1.00	Servicio	PURGADO DE LIQUIDO DE DIRECCION	0.00	\$800.00	\$800.00
1.00	Servicio	ANTICONGELANTE	0.00	\$480.00	\$480.00
				SUB-TOTAL :	\$17,225.00
				IVA :	\$2,756.00
				TOTAL :	\$19,981.00

Observaciones :

MAS IVA SI REQUIERE FACTURA

ESTE SERIA EL PRIMER PASO A REALIZAR EN LA CAMIONETA PARA PODER SEGUIR CON UN DIAGNOSTICO DE LA CREMALLERA, YA QUE EL LIQUIDO DE DIRECCION NO SE VE QUE ESTE CIRCULANDO EN EL SISTEMA Y VA UNIDA POR UN BASTADO CON LA BOMBA DE AGUA, SE MUEVEN JUNTAS, POR ESO SE ESA COTIZANDO LA BOMBA DE AGUA

RECIBIDO

ATENTAMENTE

ROBERTO ANGUIANO

MARIO ALBERTO RIVERA