

**MARIO ALBERTO RIVERA SALINAS**

AVENIDA LAS PUENTES 106

LAS PUENTES SEGUNDO SECTOR SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. CP. 66460

Tels. 8298-9604, 8057-7421 Email: info@riveracar.com

**PRESUPUESTO # : 6,779****FECHA : 08-jun.-2026****AT'N : ROVIVSA****PLACAS :****PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO :****NISSAN FRONTIER 2018****PL1908A****SERIE :**

<b>CANT.</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>M.OBRA</b>	<b>UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
1.00	Servicio	REPARACION DE BOSTER (APROXIMADA, HABRIA QUE QUITARLO Y MANDARLO A REVISION)	0.00	\$6,250.00	\$6,250.00
1.00	Servicio	MANO DE OBRA BOSTER	0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
2.00	Servicio	SOPORTES DE MOTOR ORIGINAL	0.00	\$2,050.00	\$4,100.00
2.00	Servicio	M.O SOPORTES DE MOTOR	0.00	\$1,400.00	\$2,800.00
1.00	Servicio	SOPORTE DE TRANSMISION ORIGINAL	0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
1.00	Servicio	M.O SOPORTE TRANSMISION	0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
1.00	Servicio	TERMOSTATO ORIGINAL POR MANTENIMIENTO	0.00	\$1,270.00	\$1,270.00
1.00	Servicio	M.O TERMOSTATO	0.00	\$980.00	\$980.00
1.00	Servicio	ANTICONGELANTE AZUL Y PURGADO	0.00	\$680.00	\$680.00
2.00	Servicio	AMORIGUADORES DELANTEROS ORIGINALES	0.00	\$3,380.00	\$6,760.00
2.00	Servicio	BASES DELANTERAS ORIGINALES	0.00	\$830.00	\$1,660.00
2.00	Servicio	M.O AMORTIGUADOR Y BASE DELANTERO	0.00	\$1,200.00	\$2,400.00
2.00	Servicio	AMORTIGUADORES TRASEROS.	0.00	\$3,890.00	\$7,780.00
2.00	Servicio	M.O AMORTIGUADOR TRASERO	0.00	\$950.00	\$1,900.00
1.00	Servicio	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS	0.00	\$680.00	\$680.00
1.00	Servicio	FILTRO DE CABINA	0.00	\$450.00	\$450.00
1.00	Servicio	TRATAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	\$650.00	\$650.00

**RECIBIDO****ATENTAMENTE**

ROVIVSA

MARIO ALBERTO RIVERA



**MARIO ALBERTO RIVERA SALINAS**

AVENIDA LAS PUENTES 106

LAS PUENTES SEGUNDO SECTOR SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. CP. 66460

Tels. 8298-9604, 8057-7421 Email: info@riveracar.com

**PRESUPUESTO # : 6,779**

**FECHA : 08-jun.-2026**

**AT'N : ROVIVSA**

**PLACAS :**

**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO :**

**NISSAN FRONTIER 2018**

**PL1908A**

**SERIE :**

<b>CANT.</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>M.OBRA</b>	<b>UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
				<b>SUB-TOTAL :</b>	<b>\$43,860.00</b>
				<b>IVA :</b>	<b>\$7,017.60</b>
				<b>TOTAL :</b>	<b>\$50,877.60</b>

**Observaciones :**

MAS IVA SI REQUIERE FACTURA

LA PRIORIDAD ES REVISAR EL BOSTER POR QUE SENTIMOS EL PEDAL DE FRENO RARO, Y SE ESCUCHA UNA SALIDA DE AIRE POR EL BOSTER

LOS AMORTIGUADORES, SOPORTES ES YA POR TIEMPO DE DESGASTE Y EL TERMOSTATO ES COMO SERVICIO PREVENTIVO JUNTO CON EL ANTICONGELANTE

**RECIBIDO**

**ATENTAMENTE**

ROVIVSA

MARIO ALBERTO RIVERA